附件1

国网辽宁省电力公司关于供应商不良行为处理情况的通报 编号2021-1

序号	供应商全称	不良行为描述	处理措施	处理范围
1	山东骏风电子有限公司	供国网营口供电公司营业及电费室10kV新业线新建台区业扩工程的10kV柱上变压器台成套设备, ZA-1-CL, 400kVA, 15m, JP柜经抽检检测温升试验不合格: 试品隔离式熔断器的进线端和出线端共6个点超过其温升限值70K, 熔断式隔离开关把手超过其温升限值25K。属于较严重质量问题(II级), 不合格积分为2分。	2021年1月28日-2021年7月27日在国网辽宁省电力有限公司招标采购中暂停中标资格6个月。	配网设备协议库存变电成套设备
2	滨州腾达电器有限公司	供国网丹东供电公司丹东巨星66kV输变电工程10kV配套送出工程的电缆保护管, CPVC, $\phi 175$, 经抽检检测: (1) 壁厚 标准 $9.5 (+1.0, -0.1)$ mm, 实测值分别为8.5、8.2、8.3、8.8、8.7。(2) 密度标准 $\leq 1.60\text{g}/\text{cm}^3$, 实测值为1.95。(3) 环刚度标准(3%, 80°C) $\geq 12\text{kPa}$, 实测值为11.2。(4) 压扁试验 标准要求加载至试样垂直方向变形量为原内径30%时, 试样不应出现裂缝或破裂, 检测结果是破裂。(5) 维卡软化温度 标准 $\geq 93^\circ\text{C}$, 实测值为84。属于较严重质量问题(II级), 不合格积分为2分。	2021年1月28日-2021年7月27日在国网辽宁省电力有限公司招标采购中暂停中标资格6个月。	配网设备协议库存电缆附件
3	沈阳新龙源电表仪器有限公司	供国网辽阳供电公司辽阳县风水小区台区温荣飞业扩配套新装工程等8项工程生产的接续金具-异型并沟线夹, JBL-50-240, 经抽检检测该试品紧固件局部镀锌层厚度为28 μm , 31 μm , 37 μm , 标准应大于等于40 μm ; 紧固件平均镀锌层厚度为32 μm , 标准应大于等于50 μm , 镀锌层厚度(紧固件)试验不合格。属于一般质量问题(III级), 不合格积分为1分。	2021年1月28日-2021年7月27日在国网辽宁省电力有限公司招标采购中暂停中标资格6个月。	配网设备协议库存金具

4	辽宁华隆电力电缆有限公司	供国网丹东供电公司丹东市宽甸县10千伏土城线线路改造工程的钢芯铝绞线, JL/G1A, 240/30, 经抽检检测节径比不合格; 标准要求10-16, 实测值为18.27。属于一般质量问题 (III级), 不合格积分为1分。	2021年1月28日-2021年7月27日在国网辽宁省电力有限公司集中招标采购中暂停中标资格6个月。	配网设备协议库存导线
5	保定力达水泥制品制造有限公司	供国网辽宁朝阳凌源供电公司10kV大王杖子等24条线路电杆维修工程生产的锥形水泥杆, 非预应力, 整根杆, 12m, 190mm, M, 经检测力学性能不合格, 存在一般质量问题, 不合格积分为1分。	2020年9月28日-2021年3月27日在国网辽宁省电力有限公司集中招标采购中暂停中标资格6个月。	配网设备协议库存水泥杆
6	河北同兴电气有限公司	供国网辽宁辽阳供电公司辽阳县供电分公司2019年计量装置建设与改造工程生产的接续金具-异型并沟线夹, JBL-16-120, 经检测镀锌层厚度不合格, 存在一般质量问题, 不合格积分为1分。	2020年9月28日-2021年3月27日在国网辽宁省电力有限公司集中招标采购中暂停中标资格6个月。	配网设备协议库存金具
7	河北北威保互电气设备有限公司	供国网朝阳市喀左县10千伏六化线、10千伏甘卧线、10千伏大六线网架完善工程生产的接续金具-异型并沟线夹, JBL-50-240, 经检测局部锌层厚度和平均锌层厚度项不满足要求, 存在一般质量问题, 不合格积分为1分。	2020年9月28日-2021年3月27日在国网辽宁省电力有限公司集中招标采购中暂停中标资格6个月。	配网设备协议库存金具
8	山东迪米特电气有限公司	供国网阜新供电公司储备物资工程生产的10kV变压器, 200kVA, 普通, 硅钢片, 油浸, 经检测突发短路不合格, 山东迪米特电气有限公司为国网阜新供电公司储备物资工程生产的10kV变压器, 200kVA, 普通, 硅钢片, 油浸, 经检测突发短路试验不合格, 存在一般质量问题, 不合格积分为1分。	2020年9月28日-2021年3月27日在国网辽宁省电力有限公司集中招标采购中暂停中标资格6个月。	配网设备协议库存10 (20) kV配变
9	河北万方线缆集团有限公司	供国网辽阳供电公司辽阳市白塔区贝世福个体增容等4项业扩配套工程生产的低压电力电缆, YJY, 铜, 150, 4芯, ZC, 22, 普通, 经检测电缆外观检查不合格, 存在一般质量问题, 不合格积分为1分, 存在一般质量问题, 不合格积分为1分。	2020年9月28日-2021年3月27日在国网辽宁省电力有限公司集中招标采购中暂停中标资格6个月。	配网设备协议库存电缆

10	山东泰开电工电器有限公司	供国网辽宁朝阳供电公司珠江中心10kV商业线五一3号配电室分台改造工程生产的电缆分支箱, AC400V, 塑壳断路器, 五路, 400A, 经检测防护等级不合格, 存在一般质量问题, 不合格积分为1分。	2020年9月28日-2021年3月27日在国网辽宁省电力有限公司集中招标采购中暂停中标资格6个月。	配网设备协议库存电缆附件
11	山东鲁中电力有限公司	供国网鞍山供电公司架空线路工程生产的10kV柱上变压器成套设备, ZA-1-CL, 100kVA, 12m, 经检测发现一般质量问题, 不合格积分为1分。	2020年9月28日-2021年3月27日在国网辽宁省电力有限公司集中招标采购中暂停中标资格6个月。	配网设备协议库存变电成套设备
12	哈尔滨变压器有限责任公司	供国网抚顺供电公司抚顺毛燕66kV变电站改造工程生产的10kV变压器, 50kVA, 普通, 硅钢片, 油浸, 经检测温升不合格, 存在一般质量问题, 不合格积分为1分。	2020年9月28日-2021年3月27日在国网辽宁省电力有限公司集中招标采购中暂停中标资格6个月。	配网设备协议库存10(20)kV配变
13	北京双杰电气股份有限公司	供国网辽宁大连供电公司2018年旅顺蓝湾甲线等32条10kV线路配电自动化建设工程生产的一二次融合成套柱上断路器, AC10kV, 630A, 20kA, 户外, 经检测机械操作试验不合格, 存在一般质量问题, 不合格积分为1分。	2020年9月28日-2021年3月27日在国网辽宁省电力有限公司集中招标采购中暂停中标资格6个月。	配网设备协议库存断路器
14	山西龙电电力设备有限公司	山西龙电电力设备有限公司在国网辽宁省电力有限公司大连培训中心1号楼营销抄核收装置实训室改造项目招标中提供虚假的财产解冻证明材料, 用以掩盖该公司3476673元财产在项目评标阶段处于被冻结状态的事实。	2020年3月19日-2023年3月18日在国网辽宁省电力有限公司招标采购中列入黑名单3年。	所有品类
15	山东东辰节能电力设备有限公司	山东东辰节能电力设备有限公司为国网辽宁葫芦岛供电公司绥中10kV万家北线南邱北等54个台区配电变压器更换工程生产的10kV变压器, 200kVA, 普通, 硅钢片, 油浸, 经检测发现负载损耗不合格。处理期满, 供应商未完成整改, 继续暂停中标资格。	对山东东辰节能电力设备有限公司2019年10月29日-2020年2月29日期间在辽宁公司集中招标的配电变压器标包中暂停中标资格4个月。在处理期间招标人没有相应物资类别招标的, 处理时间将顺延至下一批相应物资类别招标结束。	配网设备协议库存10(20)kV配变

16	辽宁金奥电力设备有限公司	辽宁金奥电力设备有限公司为供葫芦岛公司的隔离开关。在“两排查一整治”专项行动期间，发现12支JAJS-12型隔离开关瓷柱在设备分合操作工程中断裂，该厂家已承认此设备为质量问题，现已协调厂家对12支隔离开关进行了更换，目前已全部更换完毕。	对辽宁金奥电力设备有限公司2019年10月29日-2020年2月29日期间在辽宁公司集中招标隔离开关标包中暂停中标资格4个月。在处理期间招标人没有相应物资类别招标的,处理时间将顺延至下一批相应物资类别招标结束。	配网设备协议库存隔离开关
17	沈阳全密封变压器股份有限公司	沈阳全密封变压器股份有限公司为沈阳市法库县机井通电工程生产的10kV变压器,100kVA,普通,硅钢片,油浸,经检测空载损耗、负载损耗不合格。处理期满,供应商未完成整改,继续暂停中标资格。	沈阳全密封变压器股份有限公司2019年10月29日-2020年2月29日期间在辽宁公司集中招标的配电变压器标包中暂停中标资格4个月。在处理期间招标人没有相应物资类别招标的,处理时间将顺延至下一批相应物资类别招标结束。	配网设备协议库存10(20)kV配变
18	葫芦岛中电电力设备有限公司	葫芦岛中电电力设备有限公司供沈阳供电公司农网升级改造工程的配电变压器的10kV配电变压器(100kVA,普通,硅钢片,油浸),是2016年国招第二批协议库存(2216AC)物资。该批变压器是于2017年3月投运,在公司“两排查一整治”期间,发现16台S13-M-100/10型配电变压器出现烧损、漏油情况。处理期满,供应商未完成整改,继续暂停中标资格	对葫芦岛中电电力设备有限公司2019年4月17日-2020年4月17日期间在辽宁公司集中招标配电变压器标包中暂停中标资格12个月。	配网设备协议库存10(20)kV配变
19	山东印鸿电气有限公司	山东印鸿电气有限公司为国网辽宁抚顺供电公司配电站(开关站)工程生产的(1)10kV变压器,200kVA,普通,硅钢片,油浸,经检测发现负载损耗、温升不合格。(2)10kV变压器,400kVA,普通,硅钢片,油浸,经检测发现负载损耗、温升不合格。处理期满,供应商未完成整改,继续暂停中标资格	对山东印鸿电气有限公司2019年4月17日-2019年10月17日期间在辽宁公司集中招标的配电变压器标包中暂停中标资格6个月。在处理期间招标人没有相应物资类别招标的,处理时间将顺延至下一批相应物资类别招标结束。	配网设备协议库存10(20)kV配变
20	安徽省神虹变压器股份有限公司	安徽省神虹变压器股份有限公司为国网辽宁大连供电公司农网储备工程生产的10kV变压器,400kVA,普通,硅钢片,油浸,经检测发现温升不合格。处理期满,供应商未完成整改,继续暂停中标资格。	对安徽省神虹变压器股份有限公司2019年4月17日-2019年8月17日期间在辽宁公司集中招标的配电变压器标包中暂停中标资格4个月。在处理期间招标人没有相应物资类别招标的,处理时间将顺延至下一批相应物资类别招标结束。	配网设备协议库存10(20)kV配变

21	中国能源建设集团葫芦岛电力设备有限公司	中国能源建设集团葫芦岛电力设备有限公司（1）为锦州供电公司义县农网改造升级10千伏及以下工程生产的10kV变压器, 200kVA, 普通, 硅钢片, 油浸, 经检测雷电冲击不合格;（2）为国网朝阳供电公司朝阳县10千伏及以下农网改造升级工程（2018年新增）生产的10kV变压器, 50kVA, 普通, 硅钢片, 油浸, 经检测感应耐压、雷电冲击不合格;（3）为国网辽阳公司10kV新广线等10条线路变压器增容改造工程生产的10kV变压器, 400kVA, 普通, 硅钢片, 油浸, 经检测绝缘油试验、承受短路能力试验不合格。处理期满, 供应商未完成整改, 继续暂停中标资格。	对中国能源建设集团葫芦岛电力设备有限公司2019年1月25日-2019年7月25日期间在辽宁公司集中招标采购电变压器标包中暂停中标资格6个月。在处理期间招标人没有相应物资类别招标的, 处理时间将顺延至下一批相应物资类别招标结束。	配网设备协议库存10（20）kV配变
22	郑州精钺电力设备有限公司	郑州精钺电力设备有限公司为国网沈阳供电公司康平县10千伏及以下农网改造升级工程（2018年新增）生产的10kV三相隔离开关, 630A, 20kA, 手动双柱立开式, 不接地, 经检测机械操作试验不合格。处理期满, 供应商未完成整改, 继续暂停中标资格。	对郑州精钺电力设备有限公司2019年4月17日-2019年6月17日期间在辽宁公司集中招标采购配网设备协议库存隔离开关标包中暂停中标资格2个月。在处理期间招标人没有相应物资类别招标的, 处理时间将顺延至下一批相应物资类别招标结束。	配网设备协议库存隔离开关
23	帝凯(厦门)电气有限公司	帝凯(厦门)电气有限公司为国网辽宁铁岭供电公司农网储备工程生产的高压熔断器, AC10kV, 跌落式, 200A, 经检测发现开断试验不合格。	对帝凯(厦门)电气有限公司2019年4月17日-2019年6月17日期间在辽宁公司集中招标的高压熔断器标包中暂停中标资格2个月。在处理期间招标人没有相应物资类别招标的, 处理时间将顺延至下一批相应物资类别招标结束。	配网设备协议库存高压熔断器
24	重庆艾派科斯科技有限公司	重庆艾派科斯科技有限公司在2018年3月被查实发现存在行贿问题。	决定对重庆艾派科斯科技有限公司在国网辽宁省电力有限公司实施招标采购的所有物资品类取消中标资格1年（2018年6月25日-2019年6月25日）。该供应商在完成整改后, 需向辽宁省电力公司提交整改报告和相关材料, 经组织验收并合格后, 方可解除处理。	所有品类

25	海城市凯达电力安装有限公司	该公司参与投标国网辽宁公司2017年第六批工程与服务招标采购项目(LNDL2017-06PT-GC)，在农网框架施工清单项目三包3、包4、包5的投标文件中提供虚假业绩，伪造施工合同等业绩证明文件。	决定对海城市凯达电力安装有限公司在国网辽宁省电力有限公司实施的工程与服务类招标采购中取消中标资格1年（2018年6月25日-2019年6月25日）。该供应商在完成整改后，需向辽宁省电力公司提交整改报告和相关材料，经组织验收并合格后，方可解除处理。	工程服务类
26	辽宁银剑会计事务所有限责任公司	根据举报线索，辽宁银剑会计事务所有限责任公司在参与国网辽宁公司2017年第四批工程与服务招标采购项目（LNDL2017-04PT-GC-CW-FW）中，为博取中标资格，在投标活动中伪造社保证明投标。	对辽宁银剑会计事务所有限责任公司2018年4月25日-2019年4月25日期间在辽宁公司工程与服务招标采购项目中取消中标资格1年。该供应商在完成整改后，需向辽宁省电力公司提交整改报告和相关材料，经组织验收并合格后，方可解除处理。	工程服务类