

国网甘肃省电力公司关于供应商不良行为处理情况的通报 编号2019-2

序号	供应商	不良行为描述	处理措施	处理范围
1	固力发电气有限公司	抽检不合格：2019年2月抽检中，供定西供电公司交流棒形悬式复合绝缘子陡波前冲击试验不符合标准，属于Ⅲ级问题	2020年1月2日-2020年2月29日在甘肃公司招标中，暂停中标资格2个月。	交流棒形悬式复合绝缘子
2	保定永红电器设备有限公司	抽检不合格：2019年2月抽检中，供平凉供电公司高压熔断器导电片导电率、导电片材质不符合标准，属于一般质量问题	2020年1月2日-2020年2月29日在甘肃公司招标中，暂停中标资格2个月。	高压熔断器
3	衡阳市华仪电力互感器有限公司	抽检不合格：2019年4月抽检中，供白银供电公司电流互感器局部放电试验不符合标准，属于Ⅲ级问题	2020年1月2日-2020年2月29日在甘肃公司招标中，暂停中标资格2个月。	电流互感器
4	上海一电集团有限公司	抽检不合格：2019年5月抽检中，供平凉供电公司低压开关柜温升试验不符合标准，属于Ⅲ级问题	2020年1月2日-2020年2月29日在甘肃公司招标中，暂停中标资格2个月。	低压开关柜
5	河北冀高电力器材开发有限公司	抽检不合格：2019年5月抽检中，供白银、平凉、甘南供电公司高压熔断器镀银层厚度、导电片导电率不符合标准，属于一般质量问题	2020年1月2日-2020年2月29日在甘肃公司招标中，暂停中标资格2个月。	高压熔断器
6	无棣盛大电力科技有限公司	抽检不合格：2019年6月抽检中，供平凉供电公司电能计量箱内部元器件安装不符合标准，属于一般质量问题	2020年1月2日-2020年2月29日在甘肃公司招标中，暂停中标资格2个月。	电能计量箱
7	上海德力西集团有限公司	抽检不合格：2019年4月抽检中，供武威供电公司高压熔断器弹簧材质不符合要求，属于一般质量问题	2020年1月2日-2020年2月29日在甘肃公司招标中，暂停中标资格2个月。	电能计量箱
8	河北恒正成套变压器有限公司	抽检不合格：2019年7月抽检中，供白银供电公司10kV柱上变压器台成套设备配变内部结构松散，垫块不合规，JP柜壳体材质不合格，属于一般质量问题	2020年1月2日-2020年2月29日在甘肃公司招标中，暂停中标资格2个月。	10kV柱上变压器台成套设备
9	广东科源电气有限公司	抽检不合格：2019年7月抽检中，供平凉、天水供电公司10kV柱上变压器台成套设备电力电缆、架空线厚度、绝缘热延伸、绝缘热老化不符合标准要求，属于一般质量问题	2020年1月2日-2020年2月29日在甘肃公司招标中，暂停中标资格2个月。	10kV柱上变压器台成套设备
10	河南佳和高科电气设备股份有限公司	抽检不合格：2019年7月抽检中，供天水供电公司10kV柱上变压器台成套设备，铁附件力学试验不符合标准，属于一般质量问题	2020年1月2日-2020年2月29日在甘肃公司招标中，暂停中标资格2个月。	10kV柱上变压器台成套设备
11	青岛鼎兴钢结构工程有限公司	抽检不合格：2019年7月抽检中，供兰州供电公司钢管杆厚度低于图纸要求，属于Ⅲ级问题	2020年1月2日-2020年2月29日在甘肃公司招标中，暂停中标资格2个月。	钢管杆
12	浙江中仪电力科技有限公司	抽检不合格：2019年8月抽检中，供白银供电公司高压熔断器导电片厚度不符合要求，属于一般质量问题	2020年1月2日-2020年2月29日在甘肃公司招标中，暂停中标资格2个月。	高压熔断器
13	浙江吕氏管业有限公司	抽检不合格：2019年7月抽检中，供平凉公司电缆保护管壁厚、内径不符合要求，属于Ⅲ级问题	2020年1月2日-2020年2月29日在甘肃公司招标中，暂停中标资格2个月。	电缆保护管

序号	供应商	不良行为描述	处理措施	处理范围
14	河北恒源线缆有限公司	抽检不合格：2019年7月抽检中，供平凉供电公司铁附件，镀锌层厚度不符合要求，属于一般质量问题	2020年1月2日-2020年2月29日在甘肃公司招标中，暂停中标资格2个月。	铁附件
15	邢台市华兴电器设备有限公司	抽检不合格：2019年7月抽检中，供天水供电公司铁附件镀锌层厚度不符合要求，属于一般质量问题	2020年1月2日-2020年2月29日在甘肃公司招标中，暂停中标资格2个月。	铁附件
16	山东兴泰电气科技有限公司	抽检不合格：2019年5月抽检中，供武威、金昌供电公司10kV柱上变压器台成套设备，高压熔断器弹簧材质、外观不符合要求 架空绝缘导线绝缘厚度、绝缘热延伸不符合要求，属于一般质量问题	2020年1月2日-2020年2月29日在甘肃公司招标中，暂停中标资格2个月。	10kV柱上变压器台成套设备
17	保定华森电力设备制造有限公司	抽检不合格：2019年7月抽检中，供武威、临夏、兰州、天水供电公司高压熔断器，导电片导电率、弹簧材质、爬电距离不符合要求，属于一般质量问题	2020年1月2日-2020年2月29日在甘肃公司招标中，暂停中标资格2个月。	高压熔断器
18	杭州电力设备制造有限公司	抽检不合格：2019年7月抽检中，供金昌供电公司10kV柱上变压器台成套设备，线路柱式瓷绝缘子检测中弯曲破坏负荷试验不合格，铁附件（熔断器支架）镀锌层厚度不合格。属于一般质量问题	2020年1月2日-2020年2月29日在甘肃公司招标中，暂停中标资格2个月。	10kV柱上变压器台成套设备
19	邯郸市茂光电力器材制造有限公司	抽检不合格：2019年9月检中，供天水供电公司铁附件，镀锌层质量不符合要求，属于一般质量问题	2020年1月2日-2020年2月29日在甘肃公司招标中，暂停中标资格2个月。	铁附件
20	河北东高电力器材有限公司	抽检不合格：2019年7月抽检中，供兰州供电公司高压熔断器触头未镀银，属于一般质量问题	2020年1月2日-2020年2月29日在甘肃公司招标中，暂停中标资格2个月。	高压熔断器
21	天水天辰水泥制品有限公司	抽检不合格：2019年7月抽检中，供武威供电公司铁附件力学实验不符合标准，属于一般质量问题	2020年1月2日-2020年2月29日在甘肃公司招标中，暂停中标资格2个月。	铁附件
22	石家庄吉澳达电力设备有限公司	抽检不合格：2019年7月抽检中，供临夏供电公司铁附件锌层厚度检测不合格，属于一般质量问题	2020年1月2日-2020年2月29日在甘肃公司招标中，暂停中标资格2个月。	铁附件
23	济南银河电气有限公司	抽检不合格：2019年7月抽检中，供平凉供电公司10kV柱上变压器台成套设备配变检测短路阻抗和负载损耗测量试验不合格，属于一般质量问题	2020年1月2日-2020年2月29日在甘肃公司招标中，暂停中标资格2个月。	10kV柱上变压器台成套设备
24	漯河市昱城电力设备有限公司	抽检不合格：2019年7月抽检中，供庆阳供电公司铁附件锌层质量（平均厚度、最小厚度）与冲击试验均不符合标准要求，属于一般质量问题	2020年1月2日-2020年2月29日在甘肃公司招标中，暂停中标资格2个月。	铁附件
25	特变电工衡阳变压器有限公司	抽检不合格：2019年8月抽检中，供庆阳供电公司10kV柱上变压器台成套设备螺杆断裂，属于一般质量问题	2020年1月2日-2020年2月29日在甘肃公司招标中，暂停中标资格2个月。	10kV柱上变压器台成套设备
26	华仪电器集团浙江有限公司	抽检不合格：2019年8月抽检中，供金昌供电公司电缆分支箱材质分析不合格，属于III级问题	2020年1月2日-2020年2月29日在甘肃公司招标中，暂停中标资格2个月。	电缆分支箱

序号	供应商	不良行为描述	处理措施	处理范围
27	湖北致光科技有限公司	抽检不合格：2019年8月抽检中，供嘉峪关供电公司电能计量箱外观无电能表观察窗，不合格；2、保护电路有效性试验不合格；3、布导线截面积不合格，属于一般质量问题	2020年1月2日-2020年2月29日在甘肃公司招标中，暂停中标资格2个月。	电能计量箱
28	杭州世创电子技术股份有限公司	抽检不合格：2019年9月抽检中，供陇南供电公司配电箱布线、操作性能和功能试验；配电室温升试验不符合技术规范要求，属于III级问题	2020年1月2日-2020年2月29日在甘肃公司招标中，暂停中标资格2个月。	配电箱
29	东晓电气有限公司	抽检不合格：2019年9月抽检中，供兰州供电公司电能计量箱壳体厚度不合格，属于一般质量问题	2020年1月2日-2020年2月29日在甘肃公司招标中，暂停中标资格2个月。	电能计量箱
30	特变电工集团衡阳电气装备有限公司	抽检不合格：2019年9月抽检中，供兰州供电公司高压开关柜梅花触头镀银层厚度不合格，属于III级问题	2020年1月2日-2020年2月29日在甘肃公司招标中，暂停中标资格2个月。	高压开关柜
31	许继电气股份有限公司	抽检不合格：2019年9月抽检中，供兰州供电公司低压开关柜绝缘外壳温升试验不合格，属于III级问题	2020年1月2日-2020年2月29日在甘肃公司招标中，暂停中标资格2个月。	低压开关柜
32	华威博奥电力设备有限公司	抽检不合格：2019年9月抽检中，供酒泉供电公司电缆分支箱材质分析不合格，属于III级问题	2020年1月2日-2020年2月29日在甘肃公司招标中，暂停中标资格2个月。	电缆分支箱
33	俊朗电气有限公司	抽检不合格：2019年9月抽检中，供嘉峪关供电公司箱式变电站变压器温升试验不符合标准要求，属于III级问题	2020年1月2日-2020年2月29日在甘肃公司招标中，暂停中标资格2个月。	箱式变电站
34	山东昆仑创奇科技有限公司	抽检不合格：2019年9月抽检中，供武威供电公司电能计量箱外观检查不合格、静载荷能力试验不合格，属于一般质量问题	2020年1月2日-2020年2月29日在甘肃公司招标中，暂停中标资格2个月。	电能计量箱
35	伟隆电气有限公司	抽检不合格：2019年9月抽检中，供兰州供电公司电能计量箱壳体厚度不符合技术规范要求，属于一般质量问题	2020年1月2日-2020年2月29日在甘肃公司招标中，暂停中标资格2个月。	电能计量箱
36	吉林省金冠电气股份有限公司	抽检不合格：2019年10月抽检中，供平凉供电公司JP柜材质锰含量超标，属于III级问题	2020年1月2日-2020年2月29日在甘肃公司招标中，暂停中标资格2个月。	JP柜
37	江西省星海电瓷制造有限公司	抽检不合格：2019年10月抽检中，供定西供电公司蝶式绝缘子弯曲破坏负荷试验不符合要求，属于III级问题	2020年1月2日-2020年2月29日在甘肃公司招标中，暂停中标资格2个月。	绝缘子
38	福建省南安市溪美电器有限公司	抽检不合格：2019年10月抽检中，供庆阳供电公司10KV三相隔离开关静触头其中一个接触面镀银层厚度不符合标准要求，属于III级问题	2020年1月2日-2020年2月29日在甘肃公司招标中，暂停中标资格2个月。	交流隔离开关
39	河北天域九五电气有限公司	抽检不合格：2019年10月抽检中，供庆阳供电公司10kV柱上变压器台成套设备变压器油中氢气含量不符合标准，属于一般质量问题	2020年1月2日-2020年2月29日在甘肃公司招标中，暂停中标资格2个月。	10kV柱上变压器台成套设备
40	保定双强电器设备有限公司	抽检不合格：2019年11月抽检中，供定西供电公司高压熔断器外观瓷件表面破损、导电片导电率、导电片厚度、镀银层厚度、弹簧材质不合格，属于一般质量问题	2020年1月2日-2020年2月29日在甘肃公司招标中，暂停中标资格2个月。	高压熔断器

序号	供应商	不良行为描述	处理措施	处理范围
41	河北安达电气科技有限公司	抽检不合格：2019年11月抽检中，供陇南供电公司交流棒形悬式复合绝缘子陡波前冲击试验不合格，属于III级问题	2020年1月2日-2020年2月29日在甘肃公司招标中，暂停中标资格2个月。	交流棒形悬式复合绝缘子
42	青岛德泰恒铁塔有限公司	抽检不合格：2019年11月抽检中，供定西供电公司铁附件冲击吸收功不合格，属于一般质量问题	2020年1月2日-2020年2月29日在甘肃公司招标中，暂停中标资格2个月。	铁附件
43	泰豪科技(深圳)电力技术有限公司	抽检不合格：2019年11月抽检中，供武威供电公司高压开关柜触头镀银层厚度、导体裸露部分安全净距检测不合格，属于III级问题	2020年1月2日-2020年2月29日在甘肃公司招标中，暂停中标资格2个月。	高压熔断器
44	新疆特变电工自控设备有限公司	抽检不合格：2019年11月抽检中，供武威供电公司高压开关柜触头镀银层厚度不合格，属于III级问题	2020年1月2日-2020年2月29日在甘肃公司招标中，暂停中标资格2个月。	高压开关柜
45	浙江谷元电力科技有限公司	抽检不合格：2019年11月抽检中，供定西供电公司电缆分支箱壳体材质不合格，属于III级问题	2020年1月2日-2020年2月29日在甘肃公司招标中，暂停中标资格2个月。	电缆分支箱
46	浙江正泰仪器仪表有限责任公司	抽检不合格：2019年11月抽检中，供定西供电公司电能计量箱壳体厚度不合格，属于III级问题	2020年1月2日-2020年2月29日在甘肃公司招标中，暂停中标资格2个月。	电能计量箱
47	雷特尔电气有限公司	抽检不合格：2019年11月抽检中，供兰州供电公司环网箱局部放电试验不合格，属于II级问题	2020年1月2日-2020年4月30日在甘肃公司招标中，暂停中标资格4个月。	环网箱
48	杭州百诺电力科技有限公司	抽检不合格：2019年5月抽检中，供金昌、张掖供电公司电缆保护管压扁实验、密度不符合标准，属于II级问题。	2020年1月2日-2020年4月30日在甘肃公司招标中，暂停中标资格4个月。	电缆保护管
49	杭州忠创电力科技有限公司	抽检不合格：2019年9/6抽检中，供兰州公司电缆保护管压扁试验不符合要求，属于II级问题	2020年1月2日-2020年4月30日在甘肃公司招标中，暂停中标资格4个月。	电缆保护管
50	平顶山平高安川开关电器有限公司	抽检不合格：2019年7月抽检中，供张掖、白银供电公司柱上断路器短时耐受电流和峰值耐受电流试验不合格，属于II级问题	2020年1月2日-2020年4月30日在甘肃公司招标中，暂停中标资格4个月。	柱上断路器
51	许昌许继德理施尔电气有限公司	抽检不合格：2019年7月抽检中，供金昌供电公司环网箱交流耐压、柜体整体局放试验不合格，属于II级问题	2020年1月2日-2020年4月30日在甘肃公司招标中，暂停中标资格4个月。	环网箱
52	江西省萍乡市南溪电瓷电器制造有限公司	抽检不合格：2019年8月抽检中，供庆阳供电公司线路柱式瓷绝缘子弯曲破坏负荷试验不合格，属于II级问题	2020年1月2日-2020年4月30日在甘肃公司招标中，暂停中标资格4个月。	线路柱式瓷绝缘子
53	浙江南腾电气有限公司	抽检不合格：2019年8月抽检中，供酒泉供电公司环网箱局部放电量达到300pC以上，属于II级问题	2020年1月2日-2020年4月30日在甘肃公司招标中，暂停中标资格4个月。	环网箱
54	无锡龙舜实业有限公司	抽检不合格：2019年9月抽检中，供兰州供电公司电缆保护管压扁试验不合格，属于II级问题	2020年1月2日-2020年4月30日在甘肃公司招标中，暂停中标资格4个月。	电缆保护管

序号	供应商	不良行为描述	处理措施	处理范围
55	浙江乾达管业有限公司	抽检不合格：2019年9月抽检中，供兰州供电公司电缆保护管压扁试验不合格，属于II级问题。	2020年1月2日-2020年4月30日在甘肃公司招标中，暂停中标资格4个月。	电缆保护管
56	江西江安瓷业有限公司	抽检不合格：2019年11月抽检中，供定西供电公司线路柱式瓷绝缘子机械破坏试验不合格，属于II级问题	2020年1月2日-2020年4月30日在甘肃公司招标中，暂停中标资格4个月。	线路柱式瓷绝缘子
57	保定通力电器设备有限公司	抽检不合格：2019年5月抽检中，供金昌供电公司10KV三相隔离开关短时耐受电流和峰值耐受电流试验不符合标准，属于II级问题；2019年7月抽检中，供甘南、天水、平凉供电公司交流三相隔离开关动热稳定试验不合格，镀银层厚度不合格，属于II级问题级问题	2020年1月2日-2020年6月30日在甘肃公司招标中，暂停中标资格6个月。	10KV三相隔离开关
58	浙江飞龙管业有限公司	抽检不合格：2019年7月抽检中，供张掖供电公司电缆保护管，壁厚、维卡软化温度及密度试验不合格，属于II级问题；2019年9月抽检中，供嘉峪关供电公司电缆保护管管体内径、壁厚、压扁、落锤冲击、维卡软化试验不符合标准要求，属于II级问题	2020年1月2日-2020年6月30日在甘肃公司招标中，暂停中标资格6个月。	电缆保护管
59	河南平高通用电气有限公司	抽检不合格：2019年7月抽检中，供酒泉供电公司10kV柱上变压器台成套设备，铁附件镀锌层厚度不符合要求，属于一般质量问题	2020年1月2日-2020年2月29日在甘肃公司招标中，暂停中标资格2个月。	10kV柱上变压器台成套设备

国网甘肃省电力公司关于供应商不良行为处理情况的的通报 编号2019-1

序号	供应商	不良行为描述	处理措施	处理范围
1	江西伊发电力科技股份有限公司	抽检不合格：2019年4月抽检中，供应武威供电公司10kV柱上变压器成套设备，变压器油氢气含量和损耗不合格，属于较严重质量问题。	2019年11月1日-2020年2月29日在甘肃公司招标中，暂停中标资格4个月。	10kV柱上变压器成套设备
2	浙江飞龙管业有限公司	抽检不合格：2019年7月抽检中，供应张掖供电公司电缆保护管的内径、壁厚不合格，属于较严重质量问题。	2019年11月1日-2020年2月29日在甘肃公司招标中，暂停中标资格4个月。	电缆保护管
3	苏州灵煜塑胶管业科技有限公司	抽检不合格：2019年7月抽检中，供应金昌供电公司电缆保护管，内径、压扁试验、落锤冲击试验不合格，属于较严重质量问题。	2019年11月1日-2020年2月29日在甘肃公司招标中，暂停中标资格4个月。	电缆保护管
4	上海德澜电气集团有限公司	抽检不合格：2019年6月抽检中，供应临夏供电公司电能计量箱，内部元器件不合格，属于较严重质量问题。	2019年11月1日-2020年2月29日在甘肃公司招标中，暂停中标资格4个月。	电能计量箱
5	甘肃电力明珠益和电气有限责任公司	抽检不合格：2019年1月抽检中，供应天水供电公司电能计量箱，箱体材料板厚不合格，属于一般质量问题。	2019年11月1日-2020年2月29日在甘肃公司招标中，暂停中标资格4个月。	电能计量箱