

国网甘肃省电力公司关于供应商不良行为处理情况的通报 编号2022--3

序号	供应商	不良行为描述	处理措施	处理范围
1	山东成武天润管业有限公司	抽检不合格：2022年3月抽检中，供陇南供电公司电缆保护管落锤冲击试验及压扁试验不符合标准要求。生产（出厂）日期2022年1月，属于II级质量问题。甘肃省公司组织抽检，本次处理是因1次II级质量问题。	2022年8月1日-2023年1月31日在甘肃公司招标中，暂停中标资格6个月。	10kV及以下电缆附件
2	河北万庆电力器材科技有限公司	抽检不合格：2022年5月抽检中，供天水供电公司铁构件（抱箍）镀锌层厚度和冲击试验不符合标准要求，生产（出厂）日期2021年12月10日，属于较严重质量问题。甘肃省公司组织抽检，本次处理是因1次较严重质量问题。 2022年4月抽检中，供甘南供电公司铁构件（横担）镀锌层厚度不符合标准要求，生产（出厂）日期2021年12月11日。属于一般质量问题。因同一生产批次，故合并计一次处理，按较严重质量问题处理。	2022年8月1日-2023年1月31日在甘肃公司招标中，暂停中标资格6个月。	铁附件
3	河南博奥电气设备有限公司	抽检不合格：2022年4月抽检中，供武威供电公司铁构件（横担）镀锌层厚度不符合标准要求，生产（出厂）日期2021年12月23日。属于一般质量问题。甘肃省公司组织抽检，本次处理是因1次一般质量问题。	2022年8月1日-2023年1月31日在甘肃公司招标中，暂停中标资格6个月。	铁附件
4	甘肃归航电力设备有限公司	抽检不合格：2022年4月抽检中，供陇南供电公司交流三相隔离开关1. 隔离开关动、静触头接触部位镀银层厚度；2. 基座（热镀锌钢板）镀锌层厚度；3. 温升试验不符合标准要求，生产（出厂）日期2022年1月，属于II级质量问题。甘肃省公司组织抽检，本次处理是因1次II级质量问题。	2022年8月1日-2023年1月31日在甘肃公司招标中，暂停中标资格6个月。	10（20）kV及以下隔离开关
5	甘肃电力明珠益和电气有限责任公司	抽检不合格：2021年7月抽检中，供兰州供电公司高压开关柜开关触头镀银层厚度不符合标准要求，生产（出厂）日期2021年6月，属于III级质量问题。甘肃省公司组织抽检，本次处理是因1次III级质量问题。	2022年8月1日-2023年1月31日在甘肃公司招标中，暂停中标资格6个月。	10（20）kV及以下开关柜
6	湖南兴华电瓷电器制造有限公司	抽检不合格：2022年2月抽检中，供酒泉供电公司蝶式绝缘子弯曲破坏负荷试验不符合标准要求，生产（出厂）日期2021年10月15日，属于较严重质量问题。甘肃省公司组织抽检，本次处理是因1次较严重质量问题。	2022年8月1日-2023年1月31日在甘肃公司招标中，暂停中标资格6个月。	绝缘子

7	保定德利盛电器有限公司	抽检不合格：2022年1月抽检中，供庆阳供电公司配电箱柜体材质不符合标准要求，生产（出厂）日期2021年5月，属于III级质量问题。甘肃省公司组织抽检，本次处理是因1次III级质量问题。	2022年8月1日-2023年1月31日 在甘肃公司招标中，暂停 中标资格6个月。	10kV及以下配电箱（JP柜）
8	青岛德泰恒铁塔有限公司	抽检不合格：2022年4月抽检中，供定西供电公司铁构件（抱箍）镀锌层厚度和冲击试验不符合标准要求，生产（出厂）日期2021年12月，属于较严重质量问题。甘肃省公司组织抽检，本次处理是因1次较严重质量问题。	2022年8月1日-2023年1月31日 在甘肃公司招标中，暂停 中标资格6个月。	铁附件
9	甘肃欣豪电力器材有限公司	抽检不合格：2022年6月抽检中，供天水供电公司锥形水泥杆力学性能试验不合格，生产日期2022年3月10日，属于II级质量问题。甘肃省公司组织抽检，本次处理是因1次II级质量问题。 该供应商在2022年2月抽检中，供兰州新区供电公司锥形水泥杆力学性能不符合标准要求，生产日期2021年12月15日，属于II级质量问题，正在暂停中标处理期中。暂停中标处理期：2022年4月1日-2022年9月30日在甘肃公司招标中，暂停中标资格6个月。 根据《国家电网有限公司供应商不良行为处理管理细则》和《对供应商不良行为处理措施的公告》的有关规定，供应商在被暂停中标资格期间，再次发生或发现暂停中标资格情况的，在原处理期满后，对其未被处理过的不良行为进行统计（供应商产品经业主单位检测不合格的，统计同类产品积分），按照最严重的不良行为进行处理，延长相应处理期。	2022年10月1日-2023年3月31日 在甘肃公司招标中，暂停 中标资格6个月。	水泥杆

国网甘肃省电力公司关于供应商不良行为处理情况的通报 编号2022--2

序号	供应商	不良行为描述	处理措施	处理范围
1	山东金人电气有限公司	抽检不合格：2021年12月抽检中，供平凉供电公司配电箱柜体厚度及材质不符合标准要求，生产（出厂）日期2021年10月，属于III级问题。甘肃省公司组织抽检，本次处理是因1次III级问题。	2022年4月1日-2022年9月30日 在甘肃公司招标中，暂停 中标资格6个月。	10kV及以下配电箱（JP柜）
2	陇西宏立电杆制造有限公司	抽检不合格：2021年6月抽检中，供白银供电公司锥形水泥杆开裂检验弯矩时挠度不符合标准要求，生产日期2021年5月5日，属于II级问题。甘肃省公司组织抽检，本次处理是因1次II级问题。	2022年4月1日-2022年9月30日 在甘肃公司招标中，暂停 中标资格6个月。	水泥杆

3	北京科锐配电自动化股份有限公司	抽检不合格：2021年12月抽检中，供平凉供电公司一二次融合成套环网箱局部放电试验不符合标准要求，生产（出厂）日期2021年11月，属于一般质量问题。甘肃省公司组织抽检，本次处理是因1次一般质量问题。	2022年4月1日-2022年9月30日在甘肃公司招标中，暂停中标资格6个月。	一二次融合成套环网箱
4	北京科锐配电自动化股份有限公司	抽检不合格：2021年12月抽检中，供兰州新区供电公司10kV柱上变压器台成套设备配电变压器及高压熔断器检测不符合标准要求，生产（出厂）日期2021年9月30日，属于一般质量问题。甘肃省公司组织抽检，本次处理是因1次一般质量问题。	2022年4月1日-2022年9月30日在甘肃公司招标中，暂停中标资格6个月。	10kV柱上变压器台成套设备
5	长江电气集团股份有限公司	抽检不合格：2021年6月抽检中，供白银供电公司柱上断路器工频耐压试验不符合标准要求，生产日期2021年5月5日，属于II级问题。甘肃省公司组织抽检，本次处理是因1次II级问题。	2022年4月1日-2022年9月30日在甘肃公司招标中，暂停中标资格6个月。	10（20）kV及以下断路器
6	甘肃欣豪电力器材有限公司	抽检不合格：2022年2月抽检中，供兰州新区供电公司锥形水泥杆力学性能不符合标准要求，生产日期2021年12月15日，属于II级问题。甘肃省公司组织抽检，本次处理是因1次II级问题。	2022年4月1日-2022年9月30日在甘肃公司招标中，暂停中标资格6个月。	水泥杆