

## 附件 1

## 国网蒙东电力公司关于供应商不良行为处理情况的通报 编号：2020-01

序号	供应商全称	不良行为描述	处理措施	处理范围	备注
1	施耐德（陕西）宝光电器有限公司	2019年7月抽检中，供呼伦贝尔公司的10kV柱上断路器产品，峰值耐受电流试验不合格，属于较严重质量问题。	2020年1月1日-2020年4月30日取消中标资格4个月。如在处理期内无对应品类招标，处理时间顺延。	10kV柱上断路器	本次新增
2	伊发控股有限集团	2019年8月抽检中，供赤峰公司、通辽公司的10kV变压器产品，短路承受能力试验不合格，属于较严重质量问题。	2020年1月1日-2020年4月30日取消中标资格4个月。如在处理期内无对应品类招标，处理时间顺延。	10kV变压器	本次新增
3	天津平高智能电气有限公司	2019年7月抽检中，供通辽公司的10kV柱上断路器产品，峰值耐受电流和短时耐受电流试验不合格，属于较严重质量问题。	2020年1月1日-2020年4月30日取消中标资格4个月。如在处理期内无对应品类招标，处理时间顺延。	10kV柱上断路器	本次新增
4	郑州市三维配电设备有限公司	2019年8月抽检中，供赤峰公司的10kV变压器产品，短路承受能力试验不合格，属于较严重质量问题。	2020年1月1日-2020年2月29日取消中标资格2个月。如在处理期内无对应品类招标，处理时间顺延。	10kV变压器	本次新增
5	乾瑞电气有限公司	2019年7月抽检中，供呼伦贝尔公司的10kV柱上断路器产品，电寿命试验不合格，属于较严重质量问题。	2020年1月1日-2020年2月29日取消中标资格2个月。如在处理期内无对应品类招标，处理时间顺延。	10kV柱上断路器	本次新增
6	科大智能电气技术有限公司	2019年6月抽检中，供呼伦贝尔公司的10kV柱上断路器产品，峰值耐受电流试验不合格，属于较严重质量问题。	2020年1月1日-2020年2月29日取消中标资格2个月。如在处理期内无对应品类招标，处理时间顺延。	10kV柱上断路器	本次新增
7	河北丰峰电力器材有限公司	2019年10月抽检中，供兴安公司的配电箱产品，机械碰撞等试验不合格，属于较严重质量问题。	2020年1月1日-2020年2月29日取消中标资格2个月。如在处理期内无对应品类招标，处理时间顺延。	配电箱	本次新增

8	山东兴泰电气科技有限公司	2019年7月抽检中,供通辽公司的电缆分支箱产品,壳体厚度试验不合格,属于一般质量问题。	2020年1月1日-2020年2月29日取消中标资格2个月。如在处理期内无对应品类招标,处理时间顺延。	电缆分支箱	本次新增
9	台力电气有限公司	2019年8月抽检中,供通辽公司的10kV柱上变压器台成套设备产品,雷电冲击试验不合格,属于一般质量问题。	2020年1月1日-2020年2月29日取消中标资格2个月。如在处理期内无对应品类招标,处理时间顺延。	10kV柱上变压器台成套设备	本次新增
10	义博通信设备集团有限公司	2019年7月抽检中,供通辽公司的电缆保护管产品,温升试验不合格,属于一般质量问题。	2020年1月1日-2020年2月29日取消中标资格2个月。如在处理期内无对应品类招标,处理时间顺延。	电缆保护管	本次新增
11	河北幕天电器有限公司	在招标采购中提供虚假信息。	2020年1月1日-2022年12月31日在蒙东公司招标活动中取消中标资格。如在处理期内无对应品类招标,处理时间顺延。	所有种类	本次新增
12	河北嘉德电力器材有限公司	2019年2月抽检中,供呼伦贝尔公司的架空绝缘导线产品,绝缘热延伸试验不合格,属于一般质量问题。6个月内累计出现3次一般质量问题。	2019年11月1日-2020年2月29日取消中标资格4个月。如在处理期内无对应品类招标,处理时间顺延。	导、地线	处罚期未滿
13	锐洋集团东北电缆有限公司	2019年6月抽检中,供通辽公司的架空绝缘导线产品,发现20摄氏度直流电阻、绝缘热延伸试验不合格,属于一般质量问题。在被处理期间同类产品再次发生质量问题,并符合不良行为处理条件。	2020年1月1日-2020年4月30日取消中标资格4个月。如在处理期内无对应品类招标,处理时间顺延。	导、地线	整改不合格
14	河北广通电信电力器材有限公司	2019年7月抽检中,供通辽公司的导、地线,钢绞线产品,发现单线直径试验不合格,属于一般质量问题。在被处理期间同类产品再次发生质量问题,并符合不良行为处理条件。	2020年1月1日-2020年4月30日取消中标资格4个月。如在处理期内无对应品类招标,处理时间顺延。	导、地线	整改不合格
15	江苏辰宇电气有限公司	2019年5月抽检中,供通辽公司的10kV柱上变台成套设备,发现短路承受能力试验不合格,属于一般质量问题。在	2020年1月1日-2020年4月30日取消中标资格4个月。如在处理期内无对应品类招标,处理时间顺延。	变电成套设备	整改不合格

		被处理期间同类产品再次发生质量问题,并符合不良行为处理条件。			
16	上海汉讯光电设备有限公司	2018年,该公司在招投标过程中涉嫌伪造 ISO 9001 质量认证证书。	2018年4月4日-2021年4月4日在蒙东公司招标活动中取消中标资格。如在处理期内无对应品类招标,处理时间顺延。	所有种类	处罚期未满
17	北京中电铭宇科技有限公司	在2017年第七批服务类竞争性谈判中,包4,北京中电铭宇科技有限公司的投标文件,该中标人的投标文件中所附资质证书编号与举报材料一致,在国家能源局华北监管局资质查询网页未查询到该企业承装(修、试)资质,后电话联系国家能源局华北监管局资质查询电话核实,该公司不具备承装(修、试)资质。 该资质证书的发证机关为国家能源局山东监管办公室,但国家能源局山东监管办公室网页无法打开,资质查询电话无法打通。	2018年6月20日-2021年6月20日取消在蒙东公司的中标资格3年,并将按合同约定追究中标人责任。如在处理期内无对应品类招标,处理时间顺延。	所有种类	处罚期未满
18	济南泰辉信息科技有限公司	2018年该供应商在国网内蒙古东部电力有限公司2018年第二批物资非招标采购活动中中标后,来函放弃中标结果,造成本包无法按时履约。	2018年8月3日-2020年8月2日在蒙东公司招标活动中取消中标资格。如在处理期内无对应品类招标,处理时间顺延。	所有种类	处罚期未满
19	内蒙古泰通消防工程有限公司	2018年,该供应商在国网内蒙古东部电力有限公司2018年第六批服务招标采购活动中中标后,来函放弃中标结果,造成本包无法按时履约。	2018年12月1日-2020年11月30日在蒙东公司招标活动中取消中标资格。如在处理期内无对应品类招标,处理时间顺延。	所有种类	处罚期未满

20	重庆东唐电力设备有限公司	2018年，该公司产品未达到招标文件要求标准。	2019年1月1日-2022年12月31日在蒙东公司招标活动中取消中标资格。如在处理期内无对应品类招标，处理时间顺延。	所有种类	处罚期未滿
21	呼伦贝尔市天一建筑设计研究所	2019年，呼伦贝尔市天一建筑设计研究所放弃中标资格，不按招投标文件签订合同。	2019年6月1日-2021年6月20日取消呼伦贝尔市天一建筑设计研究所在蒙东公司的中标资格2年。如在处理期内无对应品类招标，处理时间顺延。	所有种类	处罚期未滿
22	上海飞晶电气股份有限公司	供赤峰公司10kV柱上变压器台成套设备，出现短路承受能力试验不合格问题。已于2019年6月1日-7月31日暂停中标资格。处理期滿，供应商整改未完成，继续暂停中标资格。	继续取消在蒙东公司范围中标资格，直至整改完成。	10kV柱上变台成套设备	整改未完成
23	焦作光源电气股份有限公司	供呼伦贝尔公司10kV柱上变压器台成套设备，出现短路承受能力试验不合格问题。已于2019年6月1日-7月31日暂停中标资格。处理期滿，供应商整改未完成，继续暂停中标资格。	继续取消在蒙东公司范围中标资格，直至整改完成。	10kV柱上变台成套设备	整改未完成