

## 国网冀北电力有限公司关于供应商不良行为处理的通报

序号	供应商全称	不良行为描述	处理措施	处理范围
1	河北恒源线缆有限公司	该供应商提供的钢绞线经检测，发现节径比不符合标准要求。属于一般质量问题。	2022年3月8日-2022年9月7日在冀北公司集中规模招标相应物资标包中暂停中标资格。	导地线
2	华拓电力装备集团有限公司	该供应商提供的10kV柱上变压器台成套设备经检测，发现配电变压器短路承受能力不符合标准要求。属于一般质量问题。	2022年3月8日-2022年9月7日在冀北公司集中规模招标相应物资标包中暂停中标资格。	10kV及以下变电成套设备
3	焱腾电气科技有限公司	该供应商提供的电能计量箱经检测，发现静载能力、冲击载荷不符合标准要求。属于一般质量问题。	2022年3月8日-2022年9月7日在冀北公司集中规模招标相应物资标包中暂停中标资格。	电能计量箱
4	北京博望华科科技有限公司	该供应商提供的联结金具经检测，发现外观尺寸不符合标准要求。属于一般质量问题。	2022年3月8日-2022年9月7日在冀北公司集中规模招标相应物资标包中暂停中标资格。	金具
5	瑞安达电缆有限公司	该供应商提供的架空绝缘导线经检测，发现绝缘热收缩试验不符合标准要求。属于一般质量问题。	2022年3月8日-2022年9月7日在冀北公司集中规模招标相应物资标包中暂停中标资格。	架空绝缘导线
6	北京科锐配电自动化股份有限公司	该供应商提供的10kV柱上变压器台成套设备经检测，发现配电变压器空载损耗和空载电流、短路阻抗和负载损耗测量、温升试验、短路承受能力不符合标准要求。属于一般质量问题。	2022年3月8日-2022年9月7日在冀北公司集中规模招标相应物资标包中暂停中标资格。	10kV及以下变电成套设备

7	河北通力金属制品有限公司	该供应商提供的锥形水泥杆经检测，发现保护层厚度、外观质量和尺寸偏差不符合标准要求。属于较严重质量问题。	2022年3月8日-2022年9月7日在冀北公司集中规模招标相应物资标包中暂停中标资格。	水泥杆
8	保定文建水泥制品制造有限公司	该供应商提供的锥形水泥杆经检测，发现保护层厚度不符合标准要求。属于较严重质量问题。	2022年3月8日-2022年9月7日在冀北公司集中规模招标相应物资标包中暂停中标资格。	水泥杆
9	保定永生水泥制品有限公司	该供应商提供的锥形水泥杆经检测，发现保护层厚度不符合标准要求。属于较严重质量问题。	2022年3月8日-2022年9月7日在冀北公司集中规模招标相应物资标包中暂停中标资格。	水泥杆
10	达得利电力设备有限公司	该供应商提供的配电箱经检测，发现温升试验不满足要求。属于较严重质量问题。	2022年3月8日-2022年9月7日在冀北公司集中规模招标相应物资标包中暂停中标资格。	10kV及以下配电箱（JP柜）
11	瑞安达电缆有限公司	该供应商提供的电力电缆经检测，发现导体直流电阻、护套平均厚度、护套最小厚度不符合标准要求。属于较严重质量问题。	2022年3月8日-2022年9月7日在冀北公司集中规模招标相应物资标包中暂停中标资格。	10（20）kV及以下电缆
12	河南通达电缆股份有限公司	该供应商提供的电力电缆经检测，发现导体直流电阻不符合标准要求。属于较严重质量问题。	2022年3月8日-2022年9月7日在冀北公司集中规模招标相应物资标包中暂停中标资格。	10（20）kV及以下电缆
13	施耐德（陕西）宝光电器有限公司	该供应商提供的柱上断路器经检测，发现短时耐受电流和峰值耐受电流不符合标准要求。属于较严重质量问题。	2022年3月8日-2022年9月7日在冀北公司集中规模招标相应物资标包中暂停中标资格。	10（20）kV及以下断路器
14	河北天创电气材料制造有限公司	该供应商提供的接续金具-楔型并沟线夹经检测，发现直流电阻不符合标准要求。属于较严重质量问题。	2022年3月8日-2022年9月7日在冀北公司集中规模招标相应物资标包中暂停中标资格。	金具

15	河北畅通线路器材有限公司	该供应商提供的环形混凝土电杆经检测，发现保护层厚度不符合标准要求。属于较严重质量问题。	2022年3月8日-2022年9月7日在冀北公司集中规模招标相应物资标包中暂停中标资格。	水泥杆
16	华龙光通信技术有限公司	该供应商提供的电缆保护管经检测，发现密度测量、环刚度、压扁试验、维卡软化温度不符合标准要求。属于严重质量问题。	2022年3月8日-2023年3月7日在冀北公司集中规模招标相应物资标包中暂停中标资格。	10kV及以下电缆附件
17	保定市卓泽电气科技有限公司	该供应商提供的10kV柱上变压器台成套设备经检测，发现配电变压器温升试验不符合标准要求。属于严重质量问题。	2022年3月8日-2023年3月7日在冀北公司集中规模招标相应物资标包中暂停中标资格。	10kV及以下变电成套设备
18	金海电气科技有限公司	该供应商提供的铁构件，因供应商严重产能不足，无法按期供货。	2022年3月8日-2022年9月7日在冀北公司集中规模招标相应物资标包中暂停中标资格。	铁附件
19	河北盛通电缆有限公司	该供应商提供的钢芯铝绞线经检测，发现铝单线抗拉强度试验不符合标准要求。属于较严重质量问题。	2021年9月13日-2022年3月13日在冀北公司集中规模招标相应物资标包中暂停中标资格。	导地线
20	江西环林集团股份有限公司	该供应商提供的配电箱经检测，发现布线、操作性能和功能、短路耐受强度、机械碰撞不符合标准要求。属于较严重质量问题。（处理期内再次抽检不合格）	2022年3月13日-2022年9月12日在冀北公司集中规模招标相应物资标包中暂停中标资格。	10kV及以下配电箱（JP柜）
21	抚顺电瓷制造有限公司	该供应商提供的交流避雷器经检测，发现局部放电试验不符合标准要求。属于一般质量问题。	2021年9月13日-2022年3月13日在冀北公司集中规模招标相应物资标包中暂停中标资格。	10kV及以下避雷器
22	华拓电力装备集团有限公司	该供应商提供的电能计量箱经检测，发现外观检查、冲击载荷试验不符合标准要求。属于一般质量问题。	2021年9月13日-2022年3月13日在冀北公司集中规模招标相应物资标包中暂停中标资格。	电能计量箱

23	山东新北方电气设备有限公司	该供应商提供的电缆保护管经检测，发现尺寸不符合标准要求。属于一般质量问题。	2021年9月13日-2022年3月13日在冀北公司集中规模招标相应物资标包中暂停中标资格。	10kV及以下电缆附件
24	江西江安瓷业有限公司	该供应商提供的柱式瓷绝缘子经检测，发现机械破坏负荷试验不符合标准要求。属于一般质量问题。	2021年5月24日-2021年11月24日在冀北公司集中规模招标相应物资标包中暂停中标资格。	绝缘子
25	保定市电友电力科技有限公司	该供应商提供的10kV柱上变压器台成套设备经检测，发现柜体材质、厚度及尺寸检查、温升试验、成套设备的防护等级、机械碰撞试验不符合标准要求。属于一般质量问题。（处理期内再次抽检不合格）	2021年5月24日-2022年5月24日在冀北公司集中规模招标相应物资标包中暂停中标资格。	10kV及以下变电成套设备
26	浙江永固输配电设备有限公司	该供应商提供的10kV柱上变压器台成套设备经检测，发现配电变压器短路承受能力试验、JP柜机械碰撞试验不符合标准要求。属于一般质量问题。（处理期内再次抽检不合格）	2021年5月24日-2022年5月24日在冀北公司集中规模招标相应物资标包中暂停中标资格。	10kV及以下变电成套设备
27	丰宁福林汽车贸易有限责任公司 丰宁满族自治县建云汽车修理厂	两公司在国网冀北电力有限公司2021年第二次零星工程及其他服务招标采购中，提供的营业执照均为丰宁福林汽车贸易有限责任公司，有串通投标行为。	列入黑名单3年，2021年5月24日-2024年5月24日在冀北公司集中规模招标所有标包中暂停中标资格。	所有品类
28	霸州市益明钢杆有限公司	该供应商提供的钢管杆经检测，发现试组装、零部件尺寸等试验不符合标准要求。属于较严重质量问题。（处理期内再次抽检不合格）	2022年3月8日-2022年9月7日在冀北公司集中规模招标相应物资标包中暂停中标资格。	铁塔

29	山东华海塑胶建材有限公司	该供应商提供的电缆保护管经检测，发现最小壁厚、维卡软化温度不符合标准要求。属于一般质量问题。（处理期内再次抽检不合格）	2022年3月13日-2022年9月12日在冀北公司集中规模招标相应物资标包中暂停中标资格。	10kV及以下电缆附件
30	保定鑫宝电器有限公司	该供应商提供的联结金具经检测，发现热镀锌层试验不符合标准要求，属于一般质量问题。	2021年9月13日-2022年3月13日在冀北公司集中规模招标相应物资标包中暂停中标资格。	金具
31	山东兴泰电气科技有限公司	该供应商提供的电能计量箱经检测，发现计量箱冲击载荷试验不符合标准要求。属于一般质量问题。	2020年12月5日-2021年6月5日在冀北公司集中规模招标相应物资标包中暂停中标资格。目前供应商未整改完毕，处理时间顺延。	电能计量箱
32	环宇集团(南京)有限公司	该供应商提供的10kV柱上变压器台成套设备经检测，发现机械碰撞试验不符合标准要求。属于一般质量问题。	2020年12月5日-2021年6月5日在冀北公司集中规模招标相应物资标包中暂停中标资格。目前供应商未整改完毕，处理时间顺延。	10kV及以下变电成套设备
33	宏扬创能(北京)电气科技有限公司	该供应商提供的高压开关柜经复测，温升、触头镀银层厚度不符合标准要求。属于一般质量问题。	2020年9月27日-2021年3月27日在冀北公司集中规模招标相应物资标包中暂停中标资格。目前供应商未整改完毕，处理时间顺延。	10(20)kV及以下开关柜
34	烟台北海电气有限公司	该供应商提供的电缆分支箱经检测发现柜体尺寸、厚度、材质检测、成套设备的防护等级不符合标准要求。属于一般质量问题。	2020年9月27日-2021年3月27日在冀北公司集中规模招标相应物资标包中暂停中标资格。目前供应商未整改完毕，处理时间顺延。	10kV及以下电缆附件
35	广发电器集团有限公司	该供应商提供的10kV柱上变压器台成套设备经检测，发现配电变压器短路承受能力试验、感应耐压试验、雷电冲击试验不符合标准要求；JP柜机械碰撞试验、温升极限认证不符合标准要求。属于一般质量问题。	2020年9月27日-2021年9月27日在冀北公司集中规模招标相应物资标包中暂停中标资格。目前供应商未整改完毕，处理时间顺延。	10kV及以下变电成套设备

36	保定市满城顺达水泥制品有限公司	该供应商提供的锥形水泥杆经检测发现保护层厚度、力学性能不符合标准要求。属于严重质量问题。	2020年9月27日-2021年9月27日在冀北公司集中规模招标相应物资标包中暂停中标资格。目前供应商未整改完毕，处理时间顺延。	水泥杆
37	扬州华鼎电器有限公司	该供应商提供的10kV柱上变压器台成套设备经检测发现一般质量问题。	2021年5月24日-2021年11月24日在冀北公司集中规模招标相应物资标包中暂停中标资格。目前供应商未整改完毕，处理时间顺延。	10kV及以下变电成套设备
38	杭州金泰塑业有限公司	该供应商供电缆保护管，经复测，落锤冲击不符合标准要求。	2019年12月27日-2020年12月27日在冀北公司集中规模招标相应物资标包中暂停中标资格。目前供应商未整改完毕，处理时间顺延。	10kV及以下电缆附件
39	山东锦华电力设备有限公司	该供应商箱式变电站，经检测，发现温升试验、高压开关装置的机械操作试验不符合标准要求。	2019年9月24日-2019年11月24日在冀北公司集中规模招标相应物资标包中暂停中标资格。目前供应商未整改完毕，处理时间顺延。	10（20）kV及以下箱变
40	保定德乐普电器制造有限公司	该供应商供电能计量箱，经检测，发现静载能力试验和冲击载荷试验、静载能力试验后和冲击载荷试验后的防护等级验证不符合标准要求。	2019年9月24日-2019年11月24日在冀北公司集中规模招标相应物资标包中暂停中标资格。目前供应商未整改完毕，处理时间顺延。	电能计量箱
41	河北华威电气设备有限公司	该供应商供10kV柱上变压器台成套设备，经复测，发现其中JP柜布线、操作性能和功能、箱体及铜材材质检查不符合标准要求。	列入黑名单2年，2019年6月18日-2021年6月18日在冀北公司集中规模招标所有物资品类暂停中标资格。目前供应商未整改完毕，处理时间顺延。	所有物资品类
42	杭州联通管业有限公司	该供应商供电缆保护管，经检测，发现拉伸强度、断裂伸长率、公称壁厚、公称内径、压扁试验、环刚度试验、落锤冲击试验、维卡软化温度试验、密度检测等均不符合标准要求。	列入黑名单2年，2019年6月18日-2021年6月18日在冀北公司集中规模招标所有物资品类暂停中标资格。目前供应商未整改完毕，处理时间顺延。	所有物资品类

43	北京一同宇科技股份有限公司	该供应商所供 JP 柜, 经检测, 六个月内累计两次发现布线、操作性能和功能、防护等级不合格, 换货复检后仍不合格。	2019 年 4 月 30 日-2019 年 10 月 30 日在冀北公司集中规模招标相应物资标包中暂停中标资格。目前供应商未整改完毕, 处理时间顺延。	10kV 及以下配电箱 (JP 柜)
44	四川广和同创电气有限公司 成都中源纵横科技有限公司 北京西能达科技有限公司	这三家供应商在招投标活动中围标串标。	列入黑名单 3 年, 2019 年 4 月 30 日-2022 年 4 月 30 日在冀北公司集中规模招标所有物资品类暂停中标资格。目前供应商未整改完毕, 处理时间顺延。	所有物资品类
45	上海人民电气有限公司	该供应商供 10kV 柱上变压器台成套设备, 多次发生抽检不合格情况, 且拒不换货, 不配合整改。	永久列入黑名单	所有物资品类
46	河北同泰电气设备有限公司	该供应商供 JP 柜六个月内累计三次抽检不合格, 后续在两个项目单位的抽检中, 又发现温升极限验证、防护等级验证试验不合格, 换货后复测, 发现温升试验、防护等级验证不符合标准要求。	列入黑名单 12 个月, 2018 年 8 月 8 日-2019 年 8 月 8 日在冀北公司集中规模招标所有物资品类暂停标资格。目前供应商未整改完毕, 处理时间顺延。	所有物资品类
47	北京天域九五集团有限公司	该供应商供配电变压器, 经检测, 温升试验不符合标准要求。	2018 年 6 月 27 日-2018 年 8 月 27 日在冀北公司集中规模招标 10kV 变压器标包中暂停中标资格。目前供应商未整改完毕, 处理时间顺延。	10 (20) kV 及以下变压器

48	保定市金士达电力设备有限公司	该供应商供 JP 柜六个月内累计三次抽检不合格，后续在抽检中，又发现一般检查、布线、操作性能和功能、温升试验以及防护等级验证试验不合格。	列入黑名单 1 年，2018 年 2 月 13 日-2019 年 2 月 13 日在冀北公司集中规模招标所有物资品类暂停中标资格。目前供应商未整改完毕，处理时间顺延。	所有物资品类
49	保定吉达电力设备有限公司	该供应商所供 10kV 架空绝缘导线，经检测，最薄绝缘厚度、综合拉断力、导体单线根数不合格。目前，该供应商拒不整改。	2017 年 9 月 21 日-2018 年 9 月 21 日在冀北公司集中规模招标所有物资品类标包中暂停中标资格。目前供应商未整改完毕，处理时间顺延。	所有物资品类
50	永进电缆集团有限公司	该供应商所供 10kV 电力电缆，经检测，护套厚度、钢带厚度、绝缘厚度和直流电阻试验不合格。目前，该供应商拒不整改。	2017 年 9 月 21 日-2018 年 9 月 21 日在冀北公司集中规模招标所有物资品类标包中暂停中标资格。目前供应商未整改完毕，处理时间顺延。	所有物资品类
51	威海鲁能电器有限公司	该供应商供箱变，经抽检，发现温升试验不合格。	2017 年 9 月 21 日-2017 年 11 月 21 日在冀北公司集中规模招标 10kV 箱式变电站标包中暂停中标资格。目前供应商未整改完毕，处理时间顺延。	10（20）kV 及以下箱变
52	沪光集团有限公司	该供应商所供 10kV 油浸变压器，经检测短路承受能力试验不合格。目前，该供应商拒不整改。	2017 年 8 月 18 日-2018 年 8 月 18 日在冀北公司集中规模招标所有物资品类暂停中标资格。目前供应商未整改完毕，处理时间顺延。	所有物资品类
53	圣特立集团有限公司	该供应商供电缆分支箱，经抽检，发现防护等级验证不合格。	2017 年 8 月 18 日-2017 年 10 月 18 日在冀北公司集中规模招标电缆分支箱标包中暂停中标资格。处理期间没有相应物资招标，处理时间顺延。	10kV 及以下电缆附件
54	唐山福达电瓷有限公司	该供应商在国家电网公司 2017 年第一次配网材料协议库存招标采购中被确定为线路柱式瓷绝缘子包 03 的中标人但该供应商以投标报价过低，无法正常供货为由，拒绝按照中标结果签订采购合同	2017 年 6 月 30 日-2019 年 10 月 30 日在冀北公司集中规模招标所有物资品类暂停中标资格。目前供应商未整改完毕，处理时间顺延。	所有物资品类



55	杭州安恒信息技术有限公司	该供应商在冀北公司2016年第二批其他服务招标采购中相互串通投标	2016年7月7日-2019年7月7日在冀北公司集中规模招标的所有物资品类暂停中标资格。目前供应商未整改完毕，处理时间顺延。	所有物资品类
56	北京匡恩网络科技有限公司	该供应商在冀北公司2016年第二批其他服务招标采购中相互串通投标	2016年7月7日-2019年7月7日在冀北公司集中规模招标中所有物资品类暂停中标资格。目前供应商未整改完毕，处理时间顺延。	所有物资品类
57	北京国舜科技股份有限公司	该供应商在冀北公司2016年第二批其他服务招标采购中相互串通投标	2016年7月7日-2019年7月7日在冀北公司集中规模招标的所有物资品类暂停中标资格。目前供应商未整改完毕，处理时间顺延。	所有物资品类
58	河北韩一电缆有限公司	该供应商所供10kV电力电缆，不能按合同交货期供货，经约谈后交货期一再推迟，严重影响工程项目进度。	2016年11月25日-2017年3月25日在冀北公司集中规模招标10kV电力电缆标包中暂停中标资格。目前供应商未整改完毕，处理时间顺延。	10（20）kV及以下电缆